
MONOGRAFIA P.to "A"


Descrizione: Spigolo Feritoia Spalletta Muratura Sottopasso.

Foto - Vista generale

COORDINATE VERTICE A
X=521195,9 Y= 4502463,5







MONOGRAFIA P.to "B"

Descrizione: Paletto in Ferro su Muretto in Cls.

Foto - Vista generale

COORDINATE VERTICE B
X= 521222,3 Y= 4502565,2









MONOGRAFIA P.to "C"
Descrizione: Paletto in Ferro a Sostegno dell'Insegna Posto in Prossimità dell'ingresso di Servizio.

Foto - Vista generale

COORDINATE VERTICE C X = 521199, 7 Y = 4502592, 9







MONOGRAFIA P.to "D"


Descrizione: Paletto in Ferro su Muretto in Cls.


Foto - Vista generale

COORDINATE VERTICE D

X= 521187,2 Y= 4502604,4








MONOGRAFIA P.to "E"

Descrizione: Paletto in Ferro su Muretto in Cls.

Foto - Vista generale

COORDINATE VERTICE E X= 521182,5 Y=4502648








MONOGRAFIA P.to "F"

Descrizione: Spigolo Muro Lato Strada in Prossimità dell'Ingresso di Servizio al Locale Bar.

Foto - Vista generale

COORDINATE VERTICE F
X= 521176,3 Y=4502724,7








MONOGRAFIA P.to "G"

Descrizione: Spigolo Muro Lato Strada in Prossimità dell'Ingresso Blocco Servizi Parco Termale.

Foto - Vista generale

COORDINATE VERTICE G X= 521103,6 Y= 4502650,0








fonte: http://l


MONOGRAFIA P.to "H"


Descrizione: Prolungamento Recinzione in Legno su Barriera Stradale a Bordo Marciapiede.

Foto - Vista generale

COORDINATE VERTICE H X = 521003, 4 Y = 4502506, 2







MONOGRAFIA P.to "I"

Descrizione: Palo di Recinzione in Legno

Foto - Vista generale

COORDINATE VERTICE I X= 521078,7 Y= 4502447,1



