



Giunta Regionale della Campania

U.O.D. 520615 "SERVIZIO TERRITORIALE PROVINCIALE DI AVELLINO"
PSR 2007-2013 CAMPANIA 125 - Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento
dell'agricoltura e della silvicoltura
(PIF OLIO)

GRADUATORIA DEFINITIVA ISTANZE AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO PERIODO 01/05/2011 - 02/09/2011

Pos.	ID Domanda	N°Protocollo	Data Presentazione	Beneficiario	CUAA	Titolo Progetto	Punteggio	Spesa Ammessa (€)	Contributo Pubblico (€)
1	335298586	0694173	14/09/2011	COMUNE DI MELITO IRPINO	81000270645	LAVORI DI SIST. E RIPRISTINO DELLA STRADA COMUNALE DELL'OLIO "BARASCIGNO - INCORONATA- DIFESA GRANDE	81,00	350.120,00	350.000,00
2	903434941	0694134	14/09/2011	COMUNE DI MONTECALVO IRPINO	00176920643	Sistemazione di una strada rurale Valle Padula - Conca - Mauriello	79,50	287.578,84	287.578,84
3	793553729	0694210	14/09/2011	COMUNE DI ZUNGOLI	81002030641	Lavori di completamento rete idrica comunale - Terzo Stralcioacquedotto rurale loc. Molarà	68,50	312.985,90	300.000,00

TOTALE

950.684,74

937.578,84

Firma Dirigente U.O.D.
Alfonso Tartaglia



Giunta Regionale della Campania

U.O.D. 520615 "SERVIZIO TERRITORIALE PROVINCIALE DI AVELLINO"
PSR 2007 - 2013 CAMPANIA 125 - Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento
dell'agricoltura e della silvicoltura
(PIF OLIO)

ELENCO DEFINITIVO ISTANZE NON AMMISSIBILI ALLA VALUTAZIONE PERIODO 01/05/2011 - 02/09/2011

ID Domanda	N° Protocollo	Data Presentazione	Beneficiario	CUAA	Titolo Progetto	Motivo di non ammissibilità
122623480	0694161	14/09/2011	COMUNE DI GRECI	81001030642	Lavori di sistemazione, adeguamento e ripristino della strada rurale Sterparo-Vacantale	Assenza dei pareri/autorizzazioni o dichiarazione di inesistenza vincoli da parte del RUP e progettista (punto 11.2 del bando). Manca la tavola di regimazione e sgrondo delle acque. Incompletezza nella delimitazione della SAU/ superficie boscata interessata e delle particelle catastali.
264252577	0694150	14/09/2011	COMUNE DI MONTAGUTO	81000630640	Lavori di sistemazione e miglioramento della strada comunale Fontana Vecchia	Non ammissibile manca parere autorità di bacino - zona sottoposta al vincolo PG 2 -- manca elaborato planimetrico delle opere da eseguire.
399840706	0694189	14/09/2011	COMUNE DI SAVIGNANO IRPINO	81000430645	REALIZZAZIONE DI UN ACQUEDOTTO RURALE ALLA LOCALITA' "CESINE"	manca parere autorità di bacino - zona sottoposta al vincolo PG 2 -- manca elaborato planimetrico delle opere da eseguire
682479076	0694180	14/09/2011	COMUNE DI SAVIGNANO IRPINO	81000430645	SISTEMAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA STRADA VICINALE CICCOTONNO - SANT' ANGELO	manca parere autorità di bacino - zona sottoposta al vincolo PG 2 -- manca elaborato planimetrico delle opere da eseguire - manca elaborato relativo ai coni ottici.
696110094	0694095	14/09/2011	COMUNE DI ARIANO IRPINO	81000350645	Sistemazione, adeguamento e ripristino funzionale della strada rurale Ponnola - S. Pietro	il progetto non risulta inserito nel programma triennale delle opere da realizzare, manca dichiarazione SAU / ettari boscati, carente di segnaletica.
910124196	0694229	14/09/2011	COMUNE DI SAVIGNANO IRPINO	81000430645	LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA RURALE CUPA DELLE MACCHIE - TRATTO SAVIGNANO / CESINE	manca parere autorità di bacino - zona sottoposta al vincolo PG 2 -- manca elaborato planimetrico delle opere da eseguire - manca elaborato relativo ai coni ottici.
928270396	0694200	14/09/2011	COMUNE DI FLUMERI	81000510644	Ripristino e messa in sicurezza delle strade comunali Scampata-Costa Molino-Fossa Ceca-S. Comaio	In alcuni tratti la larghezza della strada è superiore ai 4.00 ml. La strada per un tratto non ricade in zona agricola. Manca tavola della regimazione e sgrondo delle acque meteoriche. Manca segnaletica verticale e orizzontale con inclusa toponomastica con loghi della Regione e della Comunità Europea. Il computo metrico è redatto in modo generale, nello stesso non sono riportati i numeri ordinari di tariffa delle singole categorie di lavoro; per tale motivo non è possibile controllare normalmente le quantità contabilizzate. Allo stesso modo è per gli oneri della sicurezza, che sono stati contabilizzati con lo stesso metodo descritto in precedenza. Manca un elenco dei prezzi unitari e l'analisi per i nuovi prezzi (NP). Manca il piano di manutenzione dell'opera.