

# Decreto Dirigenziale n. 160 del 10/06/2013

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione

Settore 10 Settore provinciale del Genio Civile - Salerno -

# Oggetto dell'Atto:

L.R. 54/85 E SS.MM.II.. ARTT. 26 E 28. PIANO REGIONALE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE. DITTA EREDI MAIELLARO PAOLO DI MAIELLARO GIUSEPPE E C. S.A.S..



# IL DIRIGENTE DEL SETTORE DEL GENIO CIVILE DI SALERNO

# Visto:

- la L.R. n°54 del 13/12/1985 e s.m.i.;
- > il D.P.R. N°128 del 09/04/1959 e s.m.i.;
- la L. n°241 del 07/08/1990 e s.m.i.;
- ➢ il Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.), approvato con Ordinanze del Commissario ad Acta n°11 del 07/06/2006 (BURC n°27 del 19/06/ 2006) e n°12 del 06/07/2006 (BURC n°37 del 14/08/2006);
- ➤ La Deliberazione di Giunta Regionale n°3466 del 03 /06/2000:
- ➤ La Deliberazione di Giunta Regionale n°1002 del 15 /06/2007;
- ➤ la circolare del Coordinatore A.G.C. 15 prot. 413704 del 14/05/2008;
- ➤ la circolare del Coordinatore A.G.C. 15 prot. 644923del 22/07/2008;

# Premesso che:

- ➢ lo scrivente, in esecuzione della D.G.R. n. 70 del 07/03/2013 notificata in data 12/03/2013, ha assunto le funzioni ad interim di Dirigente del Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno;
- con Decreto Dirigenziale n°311 del 24/09/2009, que sto Settore, ai sensi dell'art. 27 delle N.d.A. del P.R.A.E. Campania, autorizzava la società Eredi Maiellaro Paolo di Maiellaro Giuseppe & e C. s.a.s., alla coltivazione ed al recupero ambientale di una cava di calcare sita alla località Costa del Comune di Mercato San Severino;
- in data 29/05/2013 i funzionari di questo Settore geom. Valentino Pecora cat. D5 (titolare della P.O. n°07 Attività estrattive Vigilanza e polizia mineraria Attuazione P.R.A.E), geom. Vittorio Bartoli cat. D2 e sig. Tommaso Scala cat. C5, hanno esperito apposito sopralluogo nel sito di cava, redigendo relativo verbale prot. n°384322 de l 30/05/2013. Le operazioni di sopralluogo si sono svolte alla presenza continua del sig. Maiellaro Giuseppe rappresentante legale della società Eredi Maiellaro Paolo di Maiellaro Giuseppe & e C. s.a.s. Nel corso del sopralluogo esperito il 29/05/2013 è stato accertato quanto di seguito indicato:
  - "Sono in corso lavori per la realizzazione del gradone n.11 di cui alla tavola n.16 del progetto datato 2006 e approvata con il suddetto decreto.

Per quanto è stato possibile verificare a vista la coltivazione in atto rispetta sostanzialmente quanto autorizzato.

Dalla relazione generale al punto n.9 nel particolare della sistemazione dei gradoni prevedeva la realizzazione di un muretto dell'altezza di m. 1,20, tesa al contenimento del terreno vegetale di riporto per la ricomposizione ambientale.

Dalla verifica effettuata su alcuni gradoni in realizzazione, fronte destro dell'area di cava, non risulta realizzata tale struttura bensì è stato ricavato lungo tutta la pedata del gradone uno scavo con profondità media di circa un metro riempito con terreno vegetale per la ricomposizione ambientale e piantumazione delle essenze arboree previste. Inoltre non risulta ancora realizzata la cunetta sui gradoni già realizzati.....

Relativamente alla ricomposizione ambientale dell'area di cava precedentemente autorizzata nel 2002, la ditta ha provveduto e sta ancora provvedendo al reimpianto delle essenze arboree non attecchite.

Il fronte dell'area cava, per quanto è stato possibile accertare, risulta recintato con paletti di legno e n.3 fili di ferro, con cartelli ammonitori di pericolo.

All'interno dell'area di cava, vi è la presenza di materiali di risulta, provenienti da scavi e demolizioni edilizie, che saranno oggetto di riciclaggio giusta autorizzazione rilasciata dell'Amministrazione Provinciale di Salerno n.58 del 05/01/2011 che si acquisisce in copia...";

#### Considerato che:

come innanzi descritto, non è stato realizzato il muretto di contenimento dell'altezza di mt. 1,20 teso al contenimento del terreno vegetale di riporto per la ricomposizione ambientale, così come rappresentato nei grafici di progetto autorizzati con il Decreto Dirigenziale n°311 del 24/09/2009;

- ➢ la nota prot.n.201100002812 del 05.01.2011 rilasciata dall'Amministrazione Provinciale di Salerno, acquisita in copia nel corso del sopralluogo ed allegata al relativo verbale concerne l'iscrizione al Registro Provinciale delle imprese esercenti attività di recupero rifiuti della società P.M. Cave srl con sede legale in Mercato San Severino alla via Largo Ferrovia n.1 e non della società Eredi Maiellaro Paolo di Maiellaro Giuseppe & e C. s.a.s.;
- ➤ nel progetto autorizzato con decreto di questo Settore n° 311 del 24/09/2009 non è previsto il deposito e/o lo stoccaggio in area di cava di materiali di risulta, provenienti da scavi e demolizioni edilizie:
- per le attività di recupero viene previsto solo l'utilizzo di terreno vegetale da sistemare nei gradoni per la messa a dimora delle piante;
- agli atti d'ufficio non risultano autorizzazioni rilasciate dalle competenti autorità ambientali alla ditta Eredi Maiellaro Paolo di Maiellaro Giuseppe & e C. s.a.s. per il deposito, lo stoccaggio o la discarica di materiale di risulta proveniente da scavi e demolizioni edilizie;
- Lo scrivente Settore non ha rilasciato autorizzazioni, nulla osta o atti di assenso per il deposito e/o lo stoccaggio in area di cava del cennato materiale di risulta, proveniente da scavi e demolizioni edilizie;

#### Considerato, altresì, che:

➢ in base alle disposizioni della L.R. n.54/1985 e s.m.i. qualsivoglia attività svolta in area di cava deve essere assentita dallo scrivente Settore, sicché ricorrono gli estremi di applicazione dell'art. 26 e 28 co. 1 della L.R. n. 54/85 e s.m.i., trattandosi di lavori in assenza di autorizzazione di questo Settore.

**Precisato** che è demandato a distinto atto la comminazione della sanzione di cui all'art. 28 co. 1 della L.R. 54/85 e s.m.i.;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta del Responsabile del procedimento geom. Valentino Pecora e delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di Legge, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso nella qualità di Responsabile del Procedimento.

per tutto quanto sopra esposto, che qui si intende integralmente richiamato, a formarne parte integrante e sostanziale.

# **ORDINA**

Alla ditta Eredi Maiellaro Paolo di Maiellaro Giuseppe e C. s.a.s.- e per essa al Sig. Maiellaro Giuseppe nato a Salerno il 23/11/1963 e residente in Mercato San Severino (SA) alla via Ferrovia n.5 - in qualità di legale rappresentante della società ai sensi dell'art. 26 della L.R. n°54/85 e s.m.i.,

ad horas la sospensione delle attività in area di cava;

#### DISPONE

- Che la rimozione dei materiali di risulta, provenienti da scavi e demolizioni edilizie, rinvenuti nell'area di cava, è subordinata alla previa acquisizione da parte della società Eredi Maiellaro Paolo di Maiellaro Giuseppe & e C. s.a.s dell'autorizzazione normativamente prevista da parte dell'autorità ambientale competente alla rimozione, che sarà cura della società stessa inoltrare a questo Ufficio; all'esito positivo di tale adempimento è subordinata la ripresa dei lavori in area di cava, previo espresso provvedimento di quest'ufficio;
- Che, cessato l'ordine di sospensione lavori, la società Eredi Maiellaro Paolo di Maiellaro Giuseppe & e C. s.a.s, dovrà procedere alla rimozione dei materiali di risulta in argomento, e alla realizzazione del muretto dell'altezza di m. 1,20, teso al contenimento del terreno vegetale di riporto per la ricomposizione ambientale, così come rappresentato nei grafici di progetto autorizzati con il Decreto Dirigenziale n°311 del 24/09/2009, nel termine di giorni 90 dalla ripresa dei lavori.

#### **INFORMA**

ai sensi della L. n°241/1990 e s.m.i., che:

- avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso giurisdizionale amministrativo innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di 60 gg. dalla notifica o pubblicazione oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 gg. dalla notifica o pubblicazione;
- l'Ufficio della Scrivente amministrazione competente nel Procedimento in parola è il Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno;
- il Responsabile del Procedimento è il Geom. Valentino Pecora, incardinato nel Settore, tel. 089/2589226, fax 089/2589208;
- l'Ufficio è aperto al pubblico dalla ore 10,00 alle ore 13,00 nei giorni di martedi, mercoledi e venerdi.

Il presente Provvedimento viene inviato, per competenza: In via telematica:

- al Capo Dipartimento delle Politiche Territoriali 1.1.0.0.108;
- al Coordinatore dell'A.G.C. Lavori Pubblici A.G.C. 15
- Al Settore Ricerca e Valorizzazione di cave e torbiere A.G.C. 15, Settore 12;
- al Settore Regionale Tutela Ambiente A.G.C. 05 Settore 02;
- al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente; Disinquinamento, Protezione Civile di Salerno – A.G.C. 05 Settore 08;
- al Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste di Salerno A.-G.C. 11, Settore 21;
- al Settore Politiche del Territorio A.G.C. 16, Settore 03;
- al Settore Stampa, Documentazione e BURC A.G.C. 1, Settore 2, per la pubblicazione;

In forma cartacea e per quanto di competenza:

- all'Ufficio Messi del Comune di Mercato San Severino (SA) per la notifica al Sig. Maiellaro Giuseppe nato a Salerno il 23/11/1963 e residente in Mercato San Severino alla via Ferrovia n.5 in qualità di legale rappresentante della società Eredi Maiellaro Paolo di Maiellaro Giuseppe & e C. s.a.s.;
- al Comune di Mercato San Severino (SA) per l'affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi;
- all'Ufficio Tecnico del Comune di Mercato San Severino (SA);
- all'Ufficio di Polizia Rurale ed Ambinetale del Comune di Mercato san Severino (SA);
- al Coordinamento del Corpo Forestale dello Stato Provinciale via Costantino l'Africano, 35 Salerno;
- al Corpo Forestale dello Stato Comando Stazione di Mercato San Severino;
- alla Provincia di Salerno:
- all'A.R.P.A.C. di Salerno;
- al Comando Stazione Carabinieri di Mercato San Severino;
- alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno.

Il Dirigente del Settore ad interim Ing. Celestino Rampino