



Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento
Sviluppo Attività Settore Secondario
Settore Ricerca e Valorizzazione di Cave,
Torbieri, Acque minerali e Termali

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2010. 0921789 18/11/2010

Mittente : VERBALE

Assegnatario : Acque Miner. e Termali- Acque Calde Sotterranee - Affar...

Classifica : 15.1.15. Fascicolo : 5 del 2010



VERIFICA STATO DEI LUOGHI E MACCHINARI

Il giorno 10/11/2010, i sottoscritti geom. Italo Grandi e ing. Modestino Roca su incarico del Dirigente del Settore Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali si sono recati in Montesano Sulla Marcellana (SA) presso l'area in concessione mineraria alla società I.A.M.A. s.r.l. per 1/3 della portata e alla società Sorgenti Santo Stefano s.p.a. per i restanti 2/3 della portata.-----

Sul posto i sottoscritti si sono incontrati con l'avv. Eliana Perfetto in qualità di custode giudiziario della procedura n. 40/04, avente ad oggetto il Grand Hotel Terme ed il relativo complesso termale della I.A.M.A. s.r.l., sottoposti a pignoramento e con il sig. Garone Francesco della società Sorgenti S. Stefano s.p.a. in qualità di rappresentante unico dei concessionari nei rapporti con la Regione. -----

Scopo del sopralluogo è quello di effettuare gli adempimenti, preliminari alla sospensione della concessione mineraria denominata "Santo Stefano" in Comune di Montesano Sulla Marcellana (SA), previsti dall'art. 12, comma 4, della L.R. n° 8/2008, a seguito della richiesta del giudice dott.ssa Anna Maria Diana, del Tribunale di Sala Consilina (SA).-----


Nell'ambito della suddetta concessione si è constatato che in un manufatto di forma irregolare con struttura portante in conglomerato cementizio, ad un livello inferiore di circa 6,00 m esiste una sorgente di polle naturali. Tale sorgente scaturisce da una frattura nella roccia e viene convogliata all'interno di un cilindro e dallo stesso per straripamento nella vasca di acciaio Inox AISI 316 protetta da una struttura in cemento armato. La sorgente insiste sulla p.lla 871 ex 322 del Foglio di mappa n° 25 del Comune di Montesano Sulla Marcellana (SA);-----

----Tale sorgente alimenta due attività tramite due diverse tubazioni che prelevano l'acqua direttamente dalla suddetta vasca di acciaio, i 2/3 della portata sono in concessione per l'imbottigliamento e 1/3 per l'attività delle terme.-----

Con una condotta, l'acqua emunta dalla sorgente viene convogliata allo stabilimento di imbottigliamento e con un'altra condotta di acciaio da 76 mm l'acqua viene prelevata e ripartita in due linee una veniva inviata in un serbatoio che fungeva da autoclave dal quale le acque venivano inviate ai vari servizi termali e l'altra presumibilmente veniva inviata in piscine che allo stato risultano abbandonate. Attualmente l'acqua destinata al reparto termale (1/3 della portata) fuoriesce dal troppo pieno della vasca e attraverso un fosso naturale e tubazioni in cemento si immette nel vallone mulinello.-----

-----A sud della sorgente sulla p.lla 872 ex 311 esiste un manufatto destinato alle fangaie che non è stato possibile visionare e non è stato possibile accertarne l'alimentazione idrica.-----

----Lo stato di conservazione delle opere murarie relative alla sorgente è da ritenere, per quanto è stato possibile accertare, in buono stato conservativo. Il reparto termale è allo stato fermo, versa in stato di abbandono e sullo stesso è stata emessa ordinanza del Sindaco di Montesano prot. 5462 del 22/06/2010 per impedire l'accesso-----



Ing. Roca