## QUADRO ECONOMICO VALIDATO

Descrizione Voce	Unità di Misura	Quantità	Spesa unitaria €	Spesa Totale
Contenimento terreno tramite ripristino muri con pietrame esistente nel fondo	mc	19,20	166,31	€ 3.193,15
Contenimento terreno tramite ripristino muri con pietrame proveniente dall'esterno del fondo	mc	19,20	241,93	
3) Gradini in pietra per scala di raccordo con pietrame esistente nel fondo	mc	1,10	166,31	€ 182,94
4) Gradini in pietra per scala di raccordo conpietrame proveniente dall'esterno del fondo	mc	1,10	241,93	€ 266,12
Sub totale				€ 8.287,27
5) Spese generali (12 %)	Euro <b>TOTALE</b>	994,47	1	€ 994,47 <b>€ 9.281,74</b>

Il Tecnico Istruttore Dr. Massimo De Crescenzo