



Decreto Dirigenziale n. 254 del 16/10/2014

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 18 - UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Salerno

Oggetto dell'Atto:

D.LGS 152/06. RETTIFICA DECRETO N. 48 DEL 08.04.2014. DITTA RI.BA. SUD S.R.L.
CON SEDE LEGALE ED IMPIANTO NEL COMUNE DI BATTIPAGLIA, VIA BOSCO FILI,
ZONA INDUSTRIALE.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che la Ditta RI.BA. SUD S.R.L. è stata autorizzata alle emissioni in atmosfera con D.D. n. 48 del 08.04.2014, ai sensi dell'art. 269, comma 8, del D.Lgs 152/06, per l'impianto ubicato in Via Fili, Zona Industriale, nel Comune di Battipaglia, per l'attività di produzione di manufatti di polistirolo espanso;

- che nel succitato D.D. n. 48 del 08.04.2014 nella tabella riepilogativa dei punti di emissione erroneamente sono stati riportati i punti di emissione diffusa P5 (zona mulini) e P6 (zona filtri) ed il punto di emissione Esr (lavorazioni meccaniche a freddo dell'officina);

- che la tabella riepilogativa dei punti di emissione corretta è la seguente:

Punti di emissione	Provenienza	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	Flusso di massa (Kg/h)
E1	generatore di vapore "panini"	Polveri	<0,1	
		Ossidi azoto	78,00	0,242
		Biossido di zolfo	<0,1	
E2	generatore di vapore SKI	Polveri	<0,1	
		Ossidi azoto	88,00	0,193
		Biossido di zolfo	<0,1	
E3	camino fase prespansione	pentano	15,60	0,09
		stirene	2,30	0,014
		Cov Totali	17,90	0,10500
E4	camino fase stampaggio	n-pentano	22,80	0,043
		stirene	0,50	0,001
		C.O.V. totali	23,30	0,044
E5sr	Scarico vapor acqueo preespansore			
E6sr	Torre di raffreddamento			
E7	lavaggio Eps	polveri totali	4,50	0,008
E8	macinazione Eps	polveri totali	4,50	0,008

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere alla rettifica del D.D. n. 48 del 08.04.2014;

VISTO:

- la Legge Regionale 10/98;
- la delibera di G.R. n° 4102 del 5/08/92;
- la delibera di G.R. n° 3466 del 03/06/2000;
- la delibera di G.R. n° 286 del 19/01/2001;
- D.Lgs 152/06;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile della Posizione Organizzativa competente,

DECRETA

per le motivazioni su esposte che qui si intendono integralmente riportate:

- di rettificare il D.D. n. 48 del 08.04.2014, in capo alla Ditta RI.BA. SUD S.R.L. con impianto ubicato in Via Bosco Fili, zona Industriale, nel Comune di Battipaglia, con la seguente tabella riepilogativa delle emissioni :

Punti di emissione	Provenienza	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	Flusso di massa (Kg/h)
E1	generatore di vapore "panini"	Polveri	<0,1	
		Ossidi azoto	78,00	0,242
		Biossido di zolfo	<0,1	
E2	generatore di vapore SKI	Polveri	<0,1	
		Ossidi azoto	88,00	0,193
		Biossido di zolfo	<0,1	
E3	camino fase prespansione	pentano	15,60	0,09
		stirene	2,30	0,014
		Cov Totali	17,90	0,10500
E4	camino fase stampaggio	n-pentano	22,80	0,043
		stirene	0,50	0,001
		C.O.V. totali	23,30	0,044
E5sr	Scarico vapor acqueo preespansore			
E6sr	Torre di raffreddamento			
E7	lavaggio Eps	polveri totali	4,50	0,008
E8	macinazione Eps	polveri totali	4,50	0,008

- di **inviare** copia del presente Decreto alla Ditta RI.BA. SUD S.R.L. , all'A.R.P.A.C., all'Amministrazione Provinciale di Salerno e al Sindaco del Comune di Battipaglia;
- di **pubblicare il presente atto sul BURC.**

Dr Antonello Barretta