

VERBALE DI VISITA DEL 6.02.2007

ORIGINALE

Comune: Napoli

Lavori: Impianto di depurazione di Napoli Est e rete di collettori- Canale by-pass settore grigliatura e canale di predissabbiaggio.

Affidatario: Consorzio F.U.G.I.S.T. con sede in Napoli al Centro Direzionale, Viale della Costituzione Is.G1

Committente: Regione Campania

Collaudatore: Ing. Bruno Mercurio iscritto all' Albo degli Ingegneri della Provincia di Napoli con il n. 12 da oltre 10 anni.

PROCESSO VERBALE DI VISITA DI COLLAUDO

L'anno duemilasette, il giorno sei del mese di febbraio il sottoscritto Collaudatore statico in c.o. , previo avviso al Direttore dei Lavori, si recato nel cantiere dell'impianto di depurazione di Napoli est, ove, alla presenza del direttore dei lavori, ha proceduto alla verifica dei lavori medesimi a norma delle prescrizioni dell'art. 99 del Regolamento 25.5.1895 n. 350.

Con la scorta del progetto strutturale il sottoscritto collaudatore in c.o. ha controllato i lavori eseguiti, ha riscontrato le misure e tutte le altre circostanze di fatto relative ai lavori medesimi, ha illustrato le norme vigenti aggiungendo le spiegazioni richieste e quelle trovate opportune.

Ha in particolare esaminato la seguente opera:

- Canale di by-pass del settore grigliatura.

E' in corso il montaggio dell'armatura della platea del collettore.

Da un attento esame delle opere e dalla verifica dei dettagli costruttivi, effettuata prima della esecuzione dei vari getti unitamente al direttore dei lavori, si è riscontrato che le strutture sono state eseguite con materiali e magisteri appropriati a regola d'arte ed in conformità degli atti progettuali.

Il Direttore dei lavori
Ing. Fabio Mastellone
di Castelvetere



Il collaudatore Statico
Dott. ing. Bruno Mercurio



ORIGINALE

VERBALE DI VISITA DEL 22.03.2007

Comune: Napoli

Lavori: Impianto di depurazione di Napoli Est e rete di collettori- Canale by-pass settore grigliatura e canale di predissabbiaggio.

Affidatario: Consorzio F.U.G.I.S.T. con sede in Napoli al Centro Direzionale, Viale della Costituzione Is.G1

Committente: Regione Campania

Collaudatore: Ing. Bruno Mercurio iscritto all' Albo degli Ingegneri della Provincia di Napoli con il n. 12 da oltre 10 anni.

PROCESSO VERBALE DI VISITA DI COLLAUDO

L'anno duemilasette, il giorno ventidue del mese di marzo il sottoscritto Collaudatore statico in c.o. , previo avviso al Direttore dei Lavori, si recato nel cantiere dell'impianto di depurazione di Napoli est, ove, alla presenza del direttore dei lavori, ha proceduto alla verifica dei lavori medesimi a norma delle prescrizioni dell'art. 99 del Regolamento 25.5.1895 n. 350.

Con la scorta del progetto strutturale il sottoscritto collaudatore in c.o. ha controllato i lavori eseguiti, ha riscontrato le misure e tutte le altre circostanze di fatto relative ai lavori medesimi, ha illustrato le norme vigenti aggiungendo le spiegazioni richieste e quelle trovate opportune.

Ha in particolare esaminato la seguente opera:

- Canale di by-pass del settore grigliatura.

E' in corso il montaggio dell'armatura e il getto della platea del collettore.

Da un attento esame delle opere e dalla verifica dei dettagli costruttivi, effettuata prima della esecuzione dei vari getti unitamente al direttore dei lavori, si è riscontrato che le strutture sono state eseguite con materiali e magisteri appropriati a regola d'arte ed in conformità degli atti progettuali.



ORIGINALE

VERBALE DI VISITA DEL 24.04.2007

Comune: Napoli

Lavori: Impianto di depurazione di Napoli Est e rete di collettori- Canale by-pass settore grigliatura e canale di predissabbiaggio.

Affidatario: Consorzio FU.G.I.S.T. con sede in Napoli al Centro Direzionale, Viale della Costituzione Is.G1

Committente: Regione Campania

Collaudatore: Ing. Bruno Mercurio iscritto all' Albo degli Ingegneri della Provincia di Napoli con il n. 12 da oltre 10 anni.

PROCESSO VERBALE DI VISITA DI COLLAUDO

L'anno duemilasette, il giorno ventiquattro del mese di aprile il sottoscritto Collaudatore statico in c.o. , previo avviso al Direttore dei Lavori, si recato nel cantiere dell'impianto di depurazione di Napoli est, ove, alla presenza del direttore dei lavori, ha proceduto alla verifica dei lavori medesimi a norma delle prescrizioni dell'art. 99 del Regolamento 25.5.1895 n. 350.

Con la scorta del progetto strutturale il sottoscritto collaudatore in c.o. ha controllato i lavori eseguiti, ha riscontrato le misure e tutte le altre circostanze di fatto relative ai lavori medesimi, ha illustrato le norme vigenti aggiungendo le spiegazioni richieste e quelle trovate opportune.

Ha in particolare esaminato la seguente opera:

- Collegamento tra il canale di by-pass e il canale P1-griglie .

E'in corso la demolizione delle pareti.

Da un attento esame delle opere e dalla verifica dei dettagli costruttivi, effettuata prima della esecuzione dei vari getti unitamente al direttore dei lavori, si è riscontrato che le strutture sono state eseguite con materiali e magisteri appropriati a regola d'arte ed in conformità degli atti progettuali.

Il Direttore dei lavori
Ing. Fabio Mastellone
di Castelvetere



Il collaudatore Statico
Dott. ing. Bruno Mercurio



Comune: Napoli

Lavori: Impianto di depurazione di Napoli Est e rete di collettori- Canale by-pass settore grigliatura e canale di predissabbiaggio.

Affidatario: Consorzio F.U.G.I.S.T. con sede in Napoli al Centro Direzionale, Viale della Costituzione Is.G1

Committente: Regione Campania

Collaudatore: Ing. Bruno Mercurio iscritto all' Albo degli Ingegneri della Provincia di Napoli con il n. 12 da oltre 10 anni.

PROCESSO VERBALE DI VISITA DI COLLAUDO

L'anno duemilasette, il giorno undici del mese di giugno il sottoscritto Collaudatore statico in c.o. , previo avviso al Direttore dei Lavori, si recato nel cantiere dell'impianto di depurazione di Napoli est, ove, alla presenza del direttore dei lavori, ha proceduto alla verifica dei lavori medesimi a norma delle prescrizioni dell'art. 99 del Regolamento 25.5.1895 n. 350.

Con la scorta del progetto strutturale il sottoscritto collaudatore in c.o. ha controllato i lavori eseguiti, ha riscontrato le misure e tutte le altre circostanze di fatto relative ai lavori medesimi, ha illustrato le norme vigenti aggiungendo le spiegazioni richieste e quelle trovate opportune.

Ha in particolare esaminato la seguente opera:

- Collettore di by-pass del settore grigliatura.

E' in corso l'armatura delle pareti e il getto della platea del collettore.

Da un attento esame delle opere e dalla verifica dei dettagli costruttivi, effettuata prima della esecuzione dei vari getti unitamente al direttore dei lavori, si è riscontrato che le strutture sono state eseguite con materiali e magisteri appropriati a regola d'arte ed in conformità degli atti progettuali.

Il Direttore dei lavori
Ing. Fabio Mastellone
di Castelvetere



Il collaudatore Statico
Dott. ing. Bruno Mercurio



VERBALE DI VISITA DEL 09.07.2007

ORIGINALE

Comune: Napoli

Lavori: Impianto di depurazione di Napoli Est e rete di collettori- Canale by-pass settore grigliatura e canale di predissabbiaggio.

Affidatario: Consorzio F.U.G.I.S.T. con sede in Napoli al Centro Direzionale, Viale della Costituzione Is.G1

Committente: Regione Campania

Collaudatore: Ing. Bruno Mercurio iscritto all' Albo degli Ingegneri della Provincia di Napoli con il n. 12 da oltre 10 anni.

PROCESSO VERBALE DI VISITA DI COLLAUDO

L'anno duemilasette, il giorno nove del mese di luglio il sottoscritto Collaudatore statico in c.o. , previo avviso al Direttore dei Lavori, si recato nel cantiere dell'impianto di depurazione di Napoli est, ove, alla presenza del direttore dei lavori, ha proceduto alla verifica dei lavori medesimi a norma delle prescrizioni dell'art. 99 del Regolamento 25.5.1895 n. 350.

Con la scorta del progetto strutturale il sottoscritto collaudatore in c.o. ha controllato i lavori eseguiti, ha riscontrato le misure e tutte le altre circostanze di fatto relative ai lavori medesimi, ha illustrato le norme vigenti aggiungendo le spiegazioni richieste e quelle trovate opportune.

Ha in particolare esaminato la seguente opera:

- Collettore di by-pass del settore grigliatura.

E' in corso il getto delle pareti del collettore.

Da un attento esame delle opere e dalla verifica dei dettagli costruttivi, effettuata prima della esecuzione dei vari getti unitamente al direttore dei lavori, si è riscontrato che le strutture sono state eseguite con materiali e magisteri appropriati a regola d'arte ed in conformità degli atti progettuali.

Il Direttore dei lavori
Ing. Fabio Mastellone
di Castelvetere



Il collaudatore Statico
Dott. ing. Bruno Mercurio



ORIGINALE

VERBALE DI VISITA DEL 02.04.2008

Comune: Napoli

Lavori: Impianto di depurazione di Napoli Est e rete di collettori- Canale by-pass settore grigliatura e canale di predissabbiaggio.

Affidatario: Consorzio FU.G.I.S.T. con sede in Napoli al Centro Direzionale, Viale della Costituzione Is.G1

Committente: Regione Campania

Collaudatore: Ing. Bruno Mercurio iscritto all' Albo degli Ingegneri della Provincia di Napoli con il n. 12 da oltre 10 anni.

PROCESSO VERBALE DI VISITA DI COLLAUDO

L'anno duemilaotto, il giorno due del mese di aprile il sottoscritto Collaudatore statico in c.o. , previo avviso al Direttore dei Lavori, si recato nel cantiere dell'impianto di depurazione di Napoli est, ove, alla presenza del direttore dei lavori, ha proceduto alla verifica dei lavori medesimi a norma delle prescrizioni dell'art. 99 del Regolamento 25.5.1895 n. 350.

Con la scorta del progetto strutturale il sottoscritto collaudatore in c.o. ha controllato i lavori eseguiti, ha riscontrato le misure e tutte le altre circostanze di fatto relative ai lavori medesimi, ha illustrato le norme vigenti aggiungendo le spiegazioni richieste e quelle trovate opportune.

Ha in particolare esaminato la seguente opera:

- Collettore di by-pass del settore grigliatura.

E'in corso il taglio del setto per il collegamento al canale di by - pass.

Da un attento esame delle opere e dalla verifica dei dettagli costruttivi, effettuata prima della esecuzione dei vari getti unitamente al direttore dei lavori, si è riscontrato che le strutture sono state eseguite con materiali e magisteri appropriati a regola d'arte ed in conformità degli atti progettuali.

Il Direttore dei lavori
Ing. Fabio Mastellone
di Castelvetere



Il collaudatore Statico
Dott. ing. Bruno Mercurio



ORIGINALE

VERBALE DI VISITA DEL 26.06.2008

Comune: Napoli

Lavori: Impianto di depurazione di Napoli Est e rete di collettori- Canale by-pass settore grigliatura e canale di predissabbiaggio.

Affidatario: Consorzio F.U.G.I.S.T. con sede in Napoli al Centro Direzionale, Viale della Costituzione Is.G1

Committente: Regione Campania

Collaudatore: Ing. Bruno Mercurio iscritto all' Albo degli Ingegneri della Provincia di Napoli con il n. 12 da oltre 10 anni.

PROCESSO VERBALE DI VISITA DI COLLAUDO

L'anno duemilaotto, il giorno ventisei del mese di giugno il sottoscritto Collaudatore statico in c.o. , previo avviso al Direttore dei Lavori, si recato nel cantiere dell'impianto di depurazione di Napoli est, ove, alla presenza del direttore dei lavori, ha proceduto alla verifica dei lavori medesimi a norma delle prescrizioni dell'art. 99 del Regolamento 25.5.1895 n. 350.

Con la scorta del progetto strutturale il sottoscritto collaudatore in c.o. ha controllato i lavori eseguiti, ha riscontrato le misure e tutte le altre circostanze di fatto relative ai lavori medesimi, ha illustrato le norme vigenti aggiungendo le spiegazioni richieste e quelle trovate opportune.

Ha in particolare esaminato la seguente opera:

- Dissabbiatore a canale.

E' in corso la demolizione dei basamenti dei vecchi classificatori e la scavo per la realizzazione del dissabbiatore a canale.

Da un attento esame delle opere e dalla verifica dei dettagli costruttivi, effettuata prima della esecuzione dei vari getti unitamente al direttore dei lavori, si è riscontrato che le strutture sono state eseguite con materiali e magisteri appropriati a regola d'arte ed in conformità degli atti progettuali.

Il Direttore dei lavori
Ing. Fabio Mastellone
di Castelvetere



Il collaudatore Statico
Dott. ing. Bruno Mercurio



VERBALE DI VISITA DEL 02.12.2008

ORIGINALE

Comune: Napoli

Lavori: Impianto di depurazione di Napoli Est e rete di collettori- Canale by-pass settore grigliatura e canale di predissabbiaggio.

Affidatario: Consorzio F.U.G.I.S.T. con sede in Napoli al Centro Direzionale, Viale della Costituzione Is.G1

Committente: Regione Campania

Collaudatore: Ing. Bruno Mercurio iscritto all' Albo degli Ingegneri della Provincia di Napoli con il n. 12 da oltre 10 anni.

PROCESSO VERBALE DI VISITA DI COLLAUDO

L'anno duemilaotto, il giorno due del mese di dicembre il sottoscritto Collaudatore statico in c.o. , previo avviso al Direttore dei Lavori, si recato nel cantiere dell'impianto di depurazione di Napoli est, ove, alla presenza del direttore dei lavori, ha proceduto alla verifica dei lavori medesimi a norma delle prescrizioni dell'art. 99 del Regolamento 25.5.1895 n. 350.

Con la scorta del progetto strutturale il sottoscritto collaudatore in c.o. ha controllato i lavori eseguiti, ha riscontrato le misure e tutte le altre circostanze di fatto relative ai lavori medesimi, ha illustrato le norme vigenti aggiungendo le spiegazioni richieste e quelle trovate opportune.

Ha in particolare esaminato la seguente opera:

- Dissabbiatore a canale.

E' in corso il getto della platea del dissabbiatore a canale.

Da un attento esame delle opere e dalla verifica dei dettagli costruttivi, effettuata prima della esecuzione dei vari getti unitamente al direttore dei lavori, si è riscontrato che le strutture sono state eseguite con materiali e magisteri appropriati a regola d'arte ed in conformità degli atti progettuali.

Il Direttore dei lavori
Ing. Fabio Mastellone
di Castelvetere



Il collaudatore Statico
Dott. Ing. Bruno Mercurio



VERBALE DI VISITA DEL 19.12.2008

ORIGINALE

Comune: Napoli

Lavori: Impianto di depurazione di Napoli Est e rete di collettori- Canale by-pass settore grigliatura e canale di predissabbiaggio.

Affidatario: Consorzio F.U.G.I.S.T. con sede in Napoli al Centro Direzionale, Viale della Costituzione Is.G1

Committente: Regione Campania

Collaudatore: Ing. Bruno Mercurio iscritto all' Albo degli Ingegneri della Provincia di Napoli con il n. 12 da oltre 10 anni.

PROCESSO VERBALE DI VISITA DI COLLAUDO

L'anno duemilaotto, il giorno diciannove del mese di dicembre il sottoscritto Collaudatore statico in c.o. , previo avviso al Direttore dei Lavori, si recato nel cantiere dell'impianto di depurazione di Napoli est, ove, alla presenza del direttore dei lavori, ha proceduto alla verifica dei lavori medesimi a norma delle prescrizioni dell'art. 99 del Regolamento 25.5.1895 n. 350.

Con la scorta del progetto strutturale il sottoscritto collaudatore in c.o. ha controllato i lavori eseguiti, ha riscontrato le misure e tutte le altre circostanze di fatto relative ai lavori medesimi, ha illustrato le norme vigenti aggiungendo le spiegazioni richieste e quelle trovate opportune.

Ha in particolare esaminato la seguente opera:

- Dissabbiatore a canale.

E' in corso l'armatura delle pareti del dissabbiatore a canale e relativo getto.

Da un attento esame delle opere e dalla verifica dei dettagli costruttivi, effettuata prima della esecuzione dei vari getti unitamente al direttore dei lavori, si è riscontrato che le strutture sono state eseguite con materiali e magisteri appropriati a regola d'arte ed in conformità degli atti progettuali.

Il Direttore dei lavori
Ing. Fabio Mastellone
di Castelvetere



Il collaudatore Statico
Dott. ing. Bruno Mercurio



VERBALE DI VISITA DEL 28.01.2009

ORIGINALE

Comune: Napoli

Lavori: Impianto di depurazione di Napoli Est e rete di collettori- Canale by-pass settore grigliatura e canale di predissabbiaggio.

Affidatario: Consorzio FU.G.I.S.T. con sede in Napoli al Centro Direzionale, Viale della Costituzione Is.G1

Committente: Regione Campania

Collaudatore: Ing. Bruno Mercurio iscritto all' Albo degli Ingegneri della Provincia di Napoli con il n. 12 da oltre 10 anni.

PROCESSO VERBALE DI VISITA DI COLLAUDO

L'anno duemilanove, il giorno ventotto del mese di gennaio il sottoscritto Collaudatore statico in c.o. , previo avviso al Direttore dei Lavori, si recato nel cantiere dell'impianto di depurazione di Napoli est, ove, alla presenza del direttore dei lavori, ha proceduto alla verifica dei lavori medesimi a norma delle prescrizioni dell'art. 99 del Regolamento 25.5.1895 n. 350.

Con la scorta del progetto strutturale il sottoscritto collaudatore in c.o. ha controllato i lavori eseguiti, ha riscontrato le misure e tutte le altre circostanze di fatto relative ai lavori medesimi, ha illustrato le norme vigenti aggiungendo le spiegazioni richieste e quelle trovate opportune.

Ha in particolare esaminato la seguente opera:

- Dissabbiatore a canale.

E' in corso il getto della sagoma interna del dissabbiatore canale.

Da un attento esame delle opere e dalla verifica dei dettagli costruttivi, effettuata prima della esecuzione dei vari getti unitamente al direttore dei lavori, si è riscontrato che le strutture sono state eseguite con materiali e magisteri appropriati a regola d'arte ed in conformità degli atti progettuali.



ORIGINALE

VERBALE DI VISITA DEL 18.02.2010

Comune: Napoli

Lavori: Impianto di depurazione di Napoli Est e rete di collettori- Canale by-pass settore grigliatura e canale di predissabbiaggio.

Affidatario: Consorzio FU.G.I.S.T. con sede in Napoli al Centro Direzionale, Viale della Costituzione Is.G1

Committente: Regione Campania

Collaudatore: Ing. Bruno Mercurio iscritto all' Albo degli Ingegneri della Provincia di Napoli con il n. 12 da oltre 10 anni.

PROCESSO VERBALE DI VISITA DI COLLAUDO

L'anno duemiladieci, il giorno diciotto del mese di febbraio il sottoscritto Collaudatore statico in c.o. , previo avviso al Direttore dei Lavori, si recato nel cantiere dell'impianto di depurazione di Napoli est, ove, alla presenza del direttore dei lavori, ha proceduto alla verifica dei lavori medesimi a norma delle prescrizioni dell'art. 99 del Regolamento 25.5.1895 n. 350.

Con la scorta del progetto strutturale il sottoscritto collaudatore in c.o. ha controllato i lavori eseguiti, ha riscontrato le misure e tutte le altre circostanze di fatto relative ai lavori medesimi, ha illustrato le norme vigenti aggiungendo le spiegazioni richieste e quelle trovate opportune.

Ha in particolare esaminato la seguente opera:

- Vasca per alloggio classificatori.

E' in corso il getto della platea della vasca.

Da un attento esame delle opere e dalla verifica dei dettagli costruttivi, effettuata prima della esecuzione dei vari getti unitamente al direttore dei lavori, si è riscontrato che le strutture sono state eseguite con materiali e magisteri appropriati a regola d'arte ed in conformità degli atti progettuali.

Il Direttore dei lavori
Ing. Fabio Mastellone
di Castelvetere
ISCRITTO ALL'ALBO
PROFESSIONALE
COL N. 7005
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Il collaudatore Statico
Dott. ing. Bruno Mercurio

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI
DOTT. ING.
BRUNO MERCURIO
ISCRITTO ALL'ALBO
PROFESSIONALE
COL N. 6849

ORIGINALE

VERBALE DI VISITA DEL 3.03.2010

Comune: Napoli

Lavori: Impianto di depurazione di Napoli Est e rete di collettori- Canale by-pass settore grigliatura e canale di predissabbiaggio.

Affidatario: Consorzio FU.G.I.S.T. con sede in Napoli al Centro Direzionale, Viale della Costituzione Is.G1

Committente: Regione Campania

Collaudatore: Ing. Bruno Mercurio iscritto all' Albo degli Ingegneri della Provincia di Napoli con il n. 12 da oltre 10 anni.

PROCESSO VERBALE DI VISITA DI COLLAUDO

L'anno duemiladieci, il giorno tre del mese di marzo il sottoscritto Collaudatore statico in c.o. , previo avviso al Direttore dei Lavori, si recato nel cantiere dell'impianto di depurazione di Napoli est, ove, alla presenza del direttore dei lavori, ha proceduto alla verifica dei lavori medesimi a norma delle prescrizioni dell'art. 99 del Regolamento 25.5.1895 n. 350.

Con la scorta del progetto strutturale il sottoscritto collaudatore in c.o. ha controllato i lavori eseguiti, ha riscontrato le misure e tutte le altre circostanze di fatto relative ai lavori medesimi, ha illustrato le norme vigenti aggiungendo le spiegazioni richieste e quelle trovate opportune.

Ha in particolare esaminato la seguente opera:

- Vasca per alloggio classificatori.

E' in corso il getto delle pareti della vasca.

Da un attento esame delle opere e dalla verifica dei dettagli costruttivi, effettuata prima della esecuzione dei vari getti unitamente al direttore dei lavori, si è riscontrato che le strutture sono state eseguite con materiali e magisteri appropriati a regola d'arte ed in conformità degli atti progettuali.

Il Direttore dei lavori
Ing. Fabio Mastellone
di Castelvetere



Il collaudatore Statico
Dott. Ing. Bruno Mercurio

